

お詫びと商品回収のお知らせ

平素は弊社商品をご愛顧賜り御礼申し上げます。

この度、スタンダードプロダクツの店舗にて販売しておりました「酒粕パック」の一部商品に「酒粕スクラブ」の容器への入れ間違いがあることが判明したため、製造販売元による自主回収をすることといたしました。

お客様にはご心配とご迷惑をお掛けしますことを深くお詫び申し上げます。

今後はより一層品質管理を徹底し、再発防止に努めてまいります。

【対象商品】



商品名：酒粕パック

JAN コード：4525636335365



商品名：酒粕スクラブ

JAN コード：4525636335297

大変お手数をお掛けいたしますが、該当商品がお手元にあるお客様は、下記のお問合せ先までご連絡頂きますようお願い申し上げます。

商品回収に関するお問合せ先

株式会社サンタン お客様お問い合わせ先

フリーダイヤル **0120-627-625** 受付時間：平日午前 9 時～午後 5 時
※土日祝日を除く